

# Рекомендации по упаковке промышленного панельного компьютера Burdata серии Б001

Монитор уложить в тару дисплеем вниз, прижимая одним из верхних углов к углу тары. По краям зафиксировать деревянными рейками на саморезы как показано на рисунке 1.




Рисунок 1. – Укладка монитора в тару



Рисунок 2. – Укладка распределительной коробки

Сверху на заднюю крышку монитора уложить амортизирующую прокладку (гофрокартон) и на нее, завернув гофра-рукава, распределительную коробку, как показано на рисунке 2. (коробку расположить в области задней крышке монитора)

На распределительную коробку закрепить прижимную прокладку из гофрокартона, входящую в комплект поставки тары, и закрыть крышку тары, зафиксировав ее саморезами.